

Resultaten Evaluatie herinrichting Centrum - pijler Fysiek

	Bomen en beplanting		Straatmeubilair en bestrating				Verkeer en parkeren					Zijstraten	Overige opmerkingen	Oude inrichting Centrum	Nieuwe inrichting Centrum
	Bomen	Plantvakken + Boombakken	Zitbanken	Prullenbakken	Bestrating	Openbare verlichting	Fietsrekken	Fiets parkeren (vakken)	Parkeren (auto)	Verkeershandhaving en toezicht	Toegankelijkheid mindervaliden				
Gemiddelde cijfer (vanuit 377 reacties):	6,7	6,2	7,1	6,5	7,1	7,4	5,3	5,7	5,4	5,4	5,8	6,2		5,2	7,2
Algemene opmerkingen en/of verbeterpunten:	<ul style="list-style-type: none"> * De bomen zijn nog overwegend klein en moeten nog groeien. * Ziet er goed uit. De sfeer van De oude Bree is terug. * Te weinig bomen en/of de platanen ontbreken. 	<ul style="list-style-type: none"> * Het plantvak bij de Etos is te groot. Je moet te ver omlopen om bij deze winkels te komen. * Onderscheid tussen de boombakken en de stoep is door de kleur en het ontbreken van beplanting niet aanwezig, waardoor struikelgevaar ontstaat. Ook voor de auto is dit lastig bij het inparkeren, de bakken zijn dan niet goed zichtbaar. * Plantvakken zijn mooi ingericht. Wel zijn door de droogte in de zomer veel plantjes verdewenen. * Bij een aantal plantvakken ligt veel zwerfvuil in de vakken. 	<ul style="list-style-type: none"> * Mooi en ook goed gecombineerd met de plantvakken. * Wordt veel gebruik van gemaakt. * In het middengedeelte kunnen nog meer banken bij. 	<ul style="list-style-type: none"> * Mooie vormgeving en uitstraling. * Zijn snel vol. 	<ul style="list-style-type: none"> * Warm, gezellig en gevarieerd. * Toegankelijkheid voor minder validen is beperkt door hoogteverschil stoep en plein. * Oversteek bij ingang Beverhof - Hobbesteeg is niet mogelijk door het fiets parkeren voor de Beverhof. 	<ul style="list-style-type: none"> * Sfeervol. 	<ul style="list-style-type: none"> * Er zijn te weinig fietsrekken aanwezig. * Beverhof oversteek niet mogelijk door fiet sparkeren. 	<ul style="list-style-type: none"> * Er zijn te weinig fietsrekken aanwezig. * Fietsvakken werken niet/ zijn onhandig. Bij wind waait de fiets om. 	<ul style="list-style-type: none"> * Het is niet duidelijk waar geparkeerd mag worden. * Er zijn te weinig parkeerplekken en automaten aanwezig. * Er wordt nu veel geparkeerd aan de linkerkant. 	<ul style="list-style-type: none"> * Er is te weinig handhaving aanwezig voor controle op fout geparkeerde auto's, fietsers en scooters. * Handhaving als gastheer in het centrum zou wenselijk zijn. 	<ul style="list-style-type: none"> * Toegankelijkheid voor minder validen is beperkt door hoogteverschil stoep en plein. * Door uitstallingen in combinatie met de breedte van de stoep bij een aantal plantvakken is het lastig om elkaar te passeren. * Door het grote plantvak bij Etos moet je ver omlopen. * Oversteken bij de Beverhof richting de Hobbesteeg is door het fiets parkeren niet mogelijk. 	<ul style="list-style-type: none"> * Er is veel leegstand in de zijstraten. * Cameratoezicht voor veiligheid is gewenst. * Voor de inrichting van de Zeestraat zouden bloembakken op de stoep een goede aanvulling zijn. 	<ul style="list-style-type: none"> * Teveel verkeersborden. * Meer activiteiten in het weekend en activiteiten als Sinterklaas en Koningsdag graag terug in het centrum. * Realisatie van een openbaar toilet. 		