

Reactienota Herinrichting Alkmaarseweg

Documentnummer: INT-18-42280

gemeente
beverwijk



Informatiebijeenkomst: 21 februari
2018

Locatie: Raadzaal, gemeentehuis

Reactietermijn: 12 februari tot en met 23 maart 2018
2018

In deze notitie zijn de ingediende opmerkingen gesorteerd naar onderwerp. Te zijner tijd wordt daarachter het antwoord van de gemeente Beverwijk gegeven. In de laatste kolom staan de nummers van de indieners van de opmerking. Een lijst van namen / adressen en het daarbij behorende nummer is vanuit privacy-overwegingen niet openbaar. De betreffende indiener van een reactie krijgt deze nota toegezonden, waarbij aangegeven is onder welk nummer de door hem of haar ingediende opmerking is terug te vinden.

opmerking	Antwoord gemeente Beverwijk	Indiener
Riolering; slechte huisaansluitingen.		
In 1986 / 1987 brief gekregen dat riolering aangepakt zou worden. Tot op heden niets gebeurd. Laatste jaren veel problemen met spontaan gaten in parkeervakken. ontstaan door aansluiting hoofdriool / aansluiting huis. Tpv nr. 224/226, 238, 244 en 225, 227. Auto's weg gezakt in "sinkhole". Dit is allemaal provisorisch gemaakt. Dit was te voorkomen als 30 jaar geleden wel iets aan het riool gedaan was. Nu wordt alles wéér 3 à 4 jaar uitgesteld.		1
Rioolwater tegen plafond in wc bij hevige neerslag. Stank in badkamer het sterkst. Stoep verzakt, bij riolaansluiting. Scheuren in dorpel bij voordeur. Mierenplaag. Problemen laatste jaren erger, svp langskomen. Dit probleem speelt bij meerdere woningen, nrs. 228 /tm 244. Parkeerplaatsen bij regen grote plassen, tot stoeprand. Duurt zeer lang (dagen) voordat het weg is, voor 228. Reparatie in weg zakt weg (zeker 10 cm)		4
Probleem met huisaansluiting. Tijdelijke oplossing met afgezaagde regenpijp. Eerder melding gemaakt. Oplossing ongewenst, wil niet wachten tot de straat een keer opgeknapt wordt. Plein met garageboxen ligt lager, water kan niet weg. Voorstel voor Meldpunt: info@alkmaarseweg.nl of zoiets?		5
Riolaansluiting 10 jaar geleden verkeerd aangesloten door pvc in gresbuis te schuiven. Buiten de poort oppakken met verloop 160 naar 125 en aansluiten op riool. kosten bij gemeente.		9
(Opmerking op tekening geschreven) Diverse verzakkingen in het riool en straatwerk. Alkmaarseweg 224, 226, 232, 238, 244, 225, 227		op tekening

Rioollucht in de woning.		11
Optrekkend vocht door hoge gws, behang komt los van de muur, muffe lucht in huis, watermeterstand in voortuin vaak niet te lezen door hoge gws. Rioolaansluiting vorig jaar geklapt, water liep woning in.		8
Verkeer; snelheid / doorgaand verkeer.		
Verkeersdrukte probleem oplossen. Voorstel: éénrichtingsverkeer vanaf Castricum tot aan Spoorsingel / Schans. V.a. Castricum kan via de Randweg, overige verkeer naar Beverhof of Breestraat-Meerplein.		2
30 km-zone op gehele Alkmaarseweg. Klinkerbestrating, daardoor extra isolatie voor geluidsoverlast op kosten van regering, drempels in de straat, busroute omleiden.		3
Verkeer: Met name 's nachts wordt er veel te hard gereden.		6
Te hard rijden; meer drempels aanleggen / obstakels plaatsen. Hier moet wat aan gedaan worden.		7
Meer snelheidscontrole.		9
Auto's rijden veel te hard. Onveilige situaties / geluidsoverlast		12
Er wordt véél te hard gereden. Dit leert naast geluidsoverlast ook gevaar op. Stoep verbreden, voortuin mogelijk maken omdat nu bij de deur uitstappen je goed moet uitkijken dat je niet aangereden wordt door brommers / fietsers.		11
Bij zwaar verkeer trilt mijn huis. Luid / veel te snel verkeer, vooral 's nachts.		10
Er wordt te hard gereden. Alkmaarseweg 140 - 162		<i>op tekening</i>

Er wordt te hard gereden; flitspaal plaatsen. Alkmaarseweg tussen Schans en Wolff en Dekenstraat.		<i>op tekening</i>
Verkeersremmer maken op Alkmaarseweg ter hoogte van Heemskerkerweg Bij bushalte Heemskerkerweg		<i>op tekening</i>
Doortrekken 30 km-zone. Weren vrachtverkeer. Hoek Alkmaarseweg - Heemskerkerweg		<i>op tekening</i>
Verkeer omdraaien en sluipverkeer/ vrachtwagens richting Heemskerk weren uit Alkmaarseweg. Schans (tussen Sionstraat en Hendrik Mandeweg).		<i>op tekening</i>
Verkeer; parkeren.		
Parkeren op Alkmaarseweg is te weinig parkeergelegenheid. Auto's parkeren half op de stoep		12
Ondergrondse container veel afval dumpingen. Te weinig controle, werkt verloedering in de hand.		6
Smal trottoir, bij laden / lossen hele stoep bezet. Geen glasvezel.		10
Handhaven van het verbod vrachtverkeer. Alkmaarseweg, tussen Schouwenaarstraat en Hilbersplein.		<i>op tekening</i>
Stoep verbreden. Alkmaarseweg, tussen Schouwenaarstraat en Büllerlaan (aan oneven zijde).		<i>op tekening</i>
Appartementen zorgen voor parkeerdruk Alkmaarseweg 136 - 140		<i>op tekening</i>
(Fout-)parkeren handhaven Alkmaarseweg 18 – 24, 40, 139 (bij pizzeria),		<i>op tekening</i>

Langs Alkmaarseweg – Heemskerkerweg meer parkeerplaatsen realiseren. Hoek Alkmaarseweg - Heemskerkerweg		<i>op tekening</i>
Openbare ruimte. Inrichting en groen		
Belijning van de parkeerplaatsen duidelijker. Zebrapaden aanleggen voor veilig oversteken.		7
Belijning parkeervakken is slecht of ontbreekt. Alkmaarseweg 220 tot 264		<i>op tekening</i>
Boombak plaatsen vanaf Meerplein. Hoek Hilbersplein en Alkmaarseweg		<i>op tekening</i>
Boombak plaatsen vanaf Meerplein. Hoek Alkmaarseweg – Heemskerkerweg		<i>op tekening</i>
Glasvezel gelegd; straatwerk slecht teruggelegd. Alkmaarseweg 217 t/m 241		<i>op tekening</i>
Groenvak is over de datum. Hoek Alkmaarseweg en Schouwenaarstraat.		<i>op tekening</i>
Fietsroute gaat over de stoep (fietsers gaan bij inrit stoep op en fietsen door naar poort). Ter hoogte van Alkmaarseweg 202/204 naar poort bij Alkmaarseweg 198.		<i>op tekening</i>
Parkeerverbod wordt genegeerd sinds rechtsafstrook Plesmanweg – Alkmaarseweg is gerealiseerd. Hoek Overboslaan naar Alkmaarseweg.		<i>op tekening</i>
Prullenbak geeft overlast. Vaker legen. Tussen Alkmaarseweg 18 en De Raep.		<i>op tekening</i>
Meer bomen langs de Alkmaarseweg; let op wortels onder de stoep.		<i>op tekening</i>